


16. DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA STANU ZACHOWANIA ZABYTKOWEGO MUROWANEGO KOŚCIOŁA W PORAŻU




Fot. Nr1. Zabytkowy kościół w Porażu. Widok ogólny –strona północno zachodnia



Fot. Nr2. Zabytkowy kościół w Porażu. Widok ogólny – strona zachodnia



Fot. Nr3. Zabytkowy kościół w Porążu. Widok ogólny – strona południowa



Fot. Nr4. Zabytkowy kościół w Porążu. Widok ogólny – strona południowa



Fot. Nr5. Zabytkowy kościół w Porążu. Widok ogólny więźby dachowej



Fot. Nr6. Zabytkowy kościół w Porażu. Widok ogólny więźby dachowej



Fot. Nr7. Zabytkowy kościół w Porążu. Widok ogólny więźby dachowej



Fot. Nr8. Zabytkowy kościół w Porążu. Widok zbutwiałego deskowania połaci dachowej



Fot. Nr9. Zabytkowy kościół w Porążu. Szczegółowy widok ubytków w blaszanym pokryciu połaci dachu



Fot. Nr10. Zabytkowy kościół w Porażu. Szczegółowy widok ubytków w blaszanym pokryciu połaci dachu



Fot. Nr11. Zabytkowy kościół w Porążu. Szczegółowy widok ubytków w blaszanym pokryciu połaci dachu



Fot. Nr12. Zabytkowy kościół w Porążu. Szczegółowy widok skorodowanego
orynnowania